

Rapportdatum

28-04-2026

Kenteken

4-SPR-18

Merk/Handelsbenaming

MAZDA MAZDA CX-5

Laatst geregistreerde tellerstand

107.613 km

Datum eerste afgifte in Nederland

22-11-2013

Datum eerste toelating

22-11-2013

LOGISCH*
ORDEEL

Tellerstanden

Datum	Tellerstand	Land
28-04-2026	107.613 km	Nederland
30-03-2026	107.493 km	Nederland
28-11-2025	106.675 km	Nederland
14-11-2024	101.481 km	Nederland
27-11-2023	97.005 km	Nederland
07-07-2023	94.498 km	Nederland
15-11-2022	91.768 km	Nederland
02-11-2021	85.565 km	Nederland
17-03-2021	81.403 km	Nederland
11-12-2019	75.310 km	Nederland
22-11-2019	75.164 km	Nederland
15-10-2018	67.888 km	Nederland
24-10-2017	55.408 km	Nederland
07-11-2016	44.329 km	Nederland

Datum	Tellerstand	Land
08-12-2015	32.017 km	Nederland
10-06-2015	25.838 km	Nederland

*** LOGISCH**

De geregistreerde tellerstand is steeds hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. Wij oordelen dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is.



Rapportdatum

28-04-2026

Kenteken

4SPR18

Voertuig

Voertuigcategorie	M1 Personenvervoer <= 9 personen
APK geldig tot (vervaldatum APK)	28-11-2026
Datum laatste tenaamstelling	28-04-2026
Catalogusprijs	€ 32.084

Milieuprestaties

Brandstof	Benzine	CO2 uitstoot gewogen	
Netto max. vermogen	121,00 kW	CO2 uitstoot gecombineerd	139 g/km
Nominaal continu max. vermogen		Emissieklasse	5

Eigenschappen van het voertuig**Algemeen**

Carrosserietype	Stationwagen
Aantal zitplaatsen	5
Kleur	GRIJS

Motor

Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	1.998 cm ³

Massa en laadvermogen

Massa ledig voertuig	1295 kg
Toegestane max. massa voertuig	1930 kg
Massa rijklaar	1395 kg

Maximum te trekken massa

Aanhangwagen ongeremd	690 kg
Aanhangwagen geremd	1800 kg
Middenas geremd	1800 kg

Eigenaar/houders**Eigenaar/houder****Periode**

Erkend Bedrijf	28-04-2026 t/m heden
Natuurlijk persoon	22-11-2013 t/m 28-04-2026

APK-geschiedenis

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
-----------	-----------	-------------

Datum APK	Resultaat	Opmerkingen
28-11-2025	Goedgekeurd	
14-11-2024	Goedgekeurd	Reparatiepunt Bandenspanning niet op juiste waarde 5.*.27 Reparatiepunt Remschijf ernstig gecorrodeerd 5.*.31 Reparatiepunt Ruitenwisherinstallatie geeft onvoldoende zicht 5.*.43
27-11-2023	Goedgekeurd	

Terugroepactie informatie

Openstaand	Datum	Omschrijving defect
Nee	31-05-2017	De achterklepdempers zijn onvoldoende beschermd tegen corrosie. Hierdoor kan de wanddikte van de dempers afnemen.

Materiële gevolgen

De achterklepdempers kunnen afbreken bij het open van de achterklep. Hierdoor kan de achterklep dichtklappen en kunnen de afgebroken stukken omstanders verwonden.

Mogelijk gevaar

Een (verkeers)ongeval met letselschade

Proclaimer

De RDW registreert gegevens van voertuigen, eigenaren/houders en documenten zoals kenteken - en rijbewijzen. Sommige informatie is ook beschikbaar voor andere organisaties of personen. De RDW controleert of de gegevens kloppen. Ziet u toch iets wat niet klopt, laat het ons weten. Dan onderzoeken we dit.

